


基板断面解析事例




内藤電誠工業(株)


基板の断面～内部配線層の状態確認及び配線層各層の寸法計測が可能です。



断面観察事例



平面観察事例



内藤電誠工業株式会社 評価解析事業部

213-0011 川崎市高津区久本3-9-25

TEL: 044-811-5496

FAX: 044-850-5851

<https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>